

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«САМАРСКИЙ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА

(АНО «ЦСОН «САМАРСКИЙ»)

443063, г. Самара, ул. Сердобская, д. 14

тел.: (846) 951-54-90,

anocso@yandex.ru

№ 153 от 16.03.2023

На № _____

Начальнику отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС
России по Самарской области
Полковнику внутренней службы
Мамыкину А.С.

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Довожу до Вашего сведения, что выявленные выездной проверкой нарушения требований пожарной безопасности устранены:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, установленного актом плановой выездной проверки от 17.02.2023 г	Действия по выявленным нарушениям.	Отметка о выполнении
1	Направление движения к источнику противопожарного водоснабжения не обозначено указателем со светоотражающей поверхностью (указатель местонахождения ПГ выцвел)	Установлен новый знак ПГ со светоотражающей поверхностью. Фото в Приложении 1.	Выполнено
2	Баннеры, размещенные на фасаде здания, не имеют технической документации, позволяющей определить их выполнение из негорючих материалов.	Баннеры с фасада здания демонтированы. Фото в Приложении 2.	Выполнено
3	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и(или) открывание шлагбаума, установленного при въезде на территорию объекта защиты либо для дистанционного открывания не предусмотрено устройство видео и аудиосвязи с	Шлагбаум при въезде на территорию объекта демонтирован. Фото в Приложении 3.	Выполнено

	местом его установки		
4	Не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в который должна вноситься информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты ведется. Копия журнала в Приложении 4	Выполнено
5	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированные в 2010 году эксплуатируются сверх срока службы, без проведения ежегодных испытаний	Заключен договор 1/20/23 на проверку пожарной сигнализации и системы оповещения. Копии договора и акта выполненных работ в Приложении 5	Выполнено
6	При включении извещателя пожарного ручного (шлейф №32 «Коридор 2 этаж центр) система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не запустилась автоматически от командного сигнала	Заключен договор №216/П на ремонт автоматической пожарной сигнализации. Копии договора, акта выполнения услуг и Сертификата соответствия в Приложении 6.	Выполнено
7	Над эвакуационным выходом из «Актового зала» на втором этаже здания не установлен световой оповещатель «ВЫХОД».	Заключен договор №216/П на ремонт автоматической пожарной сигнализации. Копии договора и акта выполнения услуг и фото в Приложении 6.	Выполнено
8	Для покрытия ступеней лестничного марша правой лестничной клетки применяется материал (краска) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этого материала, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ним.	Заключен договор № 06/23 покрытия ступеней лестничной клетки пожаробезопасным материалом. Копия договора и фото произведенной работы в Приложение 11.	До 31.03.23 г.

9	Помещение серверной не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	Заключен договор №216/П на ремонт автоматической пожарной сигнализации. Копии договора и акта выполнения услуг и фото в Приложении 6.	Выполнено.
10	На стенах пути эвакуации (общий коридор 2-го этажа) применяется декоративно-отделочный материал (обои) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этого материала.	Сертификат соответствия на обои (общий коридор 2-го этажа). Копия сертификата в Приложении 9.	Выполнено
11	Не обеспечена огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций чердачных перекрытий здания (за исключением вновь смонтированных деревянных элементов).	Заключен договор №217/П на оказание услуг по проведению огнезащитной обработки. Копии договора, акта о выполнении услуг и Протокола испытаний в Приложении 7.	Выполнено
12	Отдельно стоящее здание «Овощехранилище» не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	Здание «Овощехранилище» не передано АНО «ЦСОН «Самарский». Копии документов в Приложении 10.	Выполнено
13	В отдельно стоящем здании «Овощехранилище» отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Здание «Овощехранилище» не передано АНО «ЦСОН «Самарский». Копии документов в Приложении 10.	Выполнено
14	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений гаражей с обозначением их	Заключен договор №218/П по расчету категории помещений по пожарной опасности. Копии договора, технического заключения, акта о выполнении и фото в	Выполнено

категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.	Приложении 8.	
---	---------------	--

Приложения

Приложение 1. Фотография установленного знака ПП со светоотражающей поверхностью на 1 л.

Приложение 2. Фотография фасада здания с демонтированными баннерами на 1 л.

Приложение 3. Фотография въезда на объект без шлагбаума на 1 л.

Приложение 4. Копия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты на 5 л.

Приложение 5. Копия договора 1/20/23 на проверку пожарной сигнализации и системы оповещения на 3 л. и копия акта №1 о выполнении работ по проверке пожарной сигнализации и системы оповещения на 1 л.

Приложение 6. Копия договора 216/П на ремонт автоматической пожарной сигнализации на 3 л., копия акта №130 о выполнении услуг по ремонту автоматической пожарной сигнализации на 1 л., Сертификат соответствия №ЦУЗАРЬ ДСЦО. RU.ЭО.РУ.033 на 1 л. и фото 2 л.

Приложение 7. Копия договора 217/П на оказание услуг по проведению огнезащитной обработки на 4 л., копия акта №129 о выполнении услуги по огнезащитной обработке на 1 л. и протокола №23/70 испытаний по контролю качества огнезащитной обработки на 2 л.

Приложение 8. Копия договора 218/П по расчету категории помещений по пожарной опасности на 5 л., копия Технического заключения на 2 л., копия акта №128 о выполнении услуги по расчету категории на 1 л. и фотография двери гаражного бокса со знаком категории и класса зоны на 1 л.

Приложение 9. Копия сертификата соответствия на обои на 3 л.

Приложение 10. Копия Договора №1706 на передачу недвижимости в безвозмездное пользование на 5 л., копия Дополнительного соглашения №10547 на 3 л. и копия Сведений об основных характеристиках объекта недвижимости на 5 л.

Приложение 11. Копия договора № 06/23 на ремонт лестницы на 4 л. и фотография произведенной работы 2 л.

Всего 56 листов

Директор



А.В. Мастянин